



Powiat Giżycki

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko
tel. (087) 429 94 34, (0 87) 429 94 35; fax (0 87) 428 45 65
e-mail edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl

Giżycko, dnia 29 grudnia 2009 r.

Znak: WE.2110/14/2009

**Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ
i innych potencjalnych wykonawców**

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania Pt. „Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni podstaw gastronomii, pracowni technologii i sali obsługi konsumenta w Zespole Szkół Zawodowych, pracowni hotelarskiej i kuchni internatu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz kuchni internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych”

Numer ogłoszenia: 437726-2009; data zamieszczenia: 21.12.2009 r.

Odpowiedź na pytania zadane 28 grudnia 2009 r.

Zadanie nr 3: Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej

Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej do pracowni kształcenia zawodowego - ZSZ

Pytanie nr 1:

Poz. 1, poz. 2 – czy do pozycji należy doliczyć koszt baterii i syfonu? W nazwie jest to zawarte natomiast w opisie przedmiotu brakuje takiej informacji

Odpowiedź:

Tak, należy doliczyć koszt baterii i syfonu do podanych pozycji. Zarówno bateria jak i syfon mają być dostosowane do zaproponowanych zlewów.

Pytanie nr 2:

Poz. 3 – czy do pozycji należy doliczyć koszt baterii? W nazwie jest to zawarte natomiast w opisie przedmiotu brakuje takiej informacji.

Odpowiedź:

Tak, należy doliczyć koszt baterii do podanego zlewu. Bateria jak i syfon mają być dopasowane do zaproponowanego zlewu.

Pytanie nr 3:

Poz. 4, poz. 8 – czy konstrukcja mebla może być szafkowa zamiast profilowej, przy zachowaniu tych samych parametrów wytrzymałościowych?

Odpowiedź:

Konstrukcja mebla może być zarówno szafkowa jak i profilowa, przy zachowaniu tych samych parametrów wytrzymałościowych.

Pytanie nr 4:


Poz. 5 – w którym miejscu ma być umieszczona szuflada, w typie mebla który jest na zdjęciu nie montuje się szuflad, ewentualnie montuje się bloki szufladowe po bokach. Proszę o uściślenie opisu mebla i zaprezentowanie zdjęć poglądowych zgodnych z opisem.

Odpowiedź:

Stół roboczy - pod spodem szafka z drzwiami przesuwными, w części górnej szuflada. Wymiary jak w przedmiocie zamówienia.

Zdjęcie dołączone do opisu jest tylko przykładem. Należy sugerować się danymi podanymi w opisie.

Przykład:



Pytanie nr 5:

Poz. 6 – czy blok szufladowy może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, zamiast tak jak jest na rysunku na środku?

Odpowiedź:

Tak, blok szufladowy może znajdować się zarówno po prawej jak i po lewej stronie, przy zachowaniu wyznaczonych wymiarów.

Pytanie nr 6:

Poz. 7 – niezgodność opisu ze zdjęciem. W nazwie napisane jest szafka wisząca, w opisie jest napisane półka wisząca. Proszę o uściślenie opisu.

Odpowiedź:

W opisie znalazł się błąd. Ma to być szafka wisząca, jak podano w nazwie.

Pytanie nr 7:

Poz. 12, poz.15, poz. 16, poz. 18 – proszę o dokładne opisanie produktu, ponieważ nikt nie produkuje mebli aluminiowych takich jak na zdjęciu. Zazwyczaj są one składane turystyczne. Proszę o rozpoznanie tej pozycji oraz uściślenie opisu.

Odpowiedź:

Zamawiający znalazł dostępne na rynku meble aluminiowe. Jednak dopuszcza się możliwość dostarczenia blatów pomocniczych wykonanych ze stali nierdzewnej.

Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej do pracowni ćwiczeń praktycznych – kuchnia internatu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

Pytanie nr 1:

Poz. 2 – proszę o zweryfikowanie podanego przez państwa mebla w tej pozycji. Szafa przy wysokości 2000 mm nie jest podzielna na pół przy podanych parametrach. Od podanej długości trzeba odjąć wysokość nóg, co za tym idzie nie będzie można zrobić 4 szuflad o wysokości 250. Naszym zdaniem podany przez państwa opis produktu jest bardzo fantazyjny, jednak możliwy do wykonania przy założeniu, że zamiast 4 szuflad mamy maksymalnie 3 o wymiarze około 284 mm lub 3 szuflady o o wymiarze około 428 mm. Proszę o dokładne przemyślenie i przedyskutowanie konstrukcji tego mebla.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wliczył wysokości nóg przy podawaniu wymiarów szafy. Razem z nogami szafa ma mieć wys. **do 2300 mm.**

Stół wyposażony jest w stopki z tworzywa, które umożliwiają regulację wysokości oraz poziomowanie mebla.

Pytanie nr 2:

Poz. 5 – szafka ubraniowa 2-dzielna przy module 300 mm nie ma w sobie przegrody na odzież czystą i brudną. Dopiero szafki o rozmiarach min. L=800 mają przegrody w modułach na odzież czystą i brudną. Czy może chodzi, że moduły mają być osobne nie łączące się przy podanym wymiarze. Czy w szafce mają być 3 punktowe ryglowanie drzwi. Poprzednie szafki tego nie miały i nie jest to element konieczny wyposażenia.

Odpowiedź:

Nastąpiła nieścisłość przy opisie szafki ubraniowej. Ma ona być 2 modułowa, z tym, że jeden moduł przeznaczony jest na odzież czystą, a drugi na roboczą. Oba moduły mają mieć po 300 mm. Przy tych szafkach zamawiający wymaga 3 punktowego ryglowania drzwi.


Pytanie nr 3:

Czy zamawiający z racji nieujednoczenia opisu w stołach dopuszcza również wygłuszenie blatów w stołach blachą profilowaną przy zachowaniu tych samych parametrów wytrzymałościowych, użytkowych i wygłuszeniowych.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza wygłuszenie blatów w stołach blachą profilowaną przy zachowaniu tych samych parametrów wytrzymałościowych, użytkowych i wygłuszeniowych.

Z poważaniem


mgr Kazimierz Ambrozio